

## SERVICE av MÄRKLIN SPRINT BILAR :

I många fall har inte bilarna servats sedan de var nya. Några klassiska "symptom" :

- Bilen känns slö
- Bilen går lite hackigt
- Den behöver puttats igång
- Den låter mycket
- Motorn blir varm
- Det blixtrar under bilen

I Grundsservice ingår :

- \* Rengöring av släpskor
- \* Justering av släpskofjädring
- \* Rengöring/smörjning framhjul
- \* Rengöring/smörjning bakaxel/bakhjulslager
- \* Rengöring motorpaket
- \* Smörjning ankaraxellagring
- \* Justering kolhållare/kolfjädertryck
- \* Provkörning och kontroll

I samband med service kontrolleras även kol och däck. Materialkostnad för eventuellt byte tillkommer. Spruckna plastfälgar repareras om möjligt.

Pris grundservice för Porsche 911, MB C-111 och Jaguar E-type ; 60 kr/st (pga pendelframvagnen)  
Övriga bilar 40 kr /st.

Övriga reparationer :

- 25 kr – Reparation Pickup
- 40 kr – Byte krondrev V1
- 45 kr – Byte beg. krondrev V2
- 70 kr – Byte nytt krondrev V2
- 70 kr – Byte krondrev S.W
- 60 kr – Byte plastpiniondrev V1 och V2
- 15 kr – Limning platsfälg
- 25 kr – Byte motorkol
- 35 kr – Reparation framvagnstorn (infästning framhjul)

40-70 kr – Däckbyte. Beroende på modell.

Innan bilar skickas på service stämmer vi av vilka bilar det gäller och ungefärlig servicetid.

Bilarna går igenom snabbt vid ankomst för att konstatera vad som kan behöva bytas.

Mailkonversation sker sedan för överenskommelse om vad som ska göras.

Returporto tillkommer.